『図解 プレス金型設計ー複合加工・トランスファ・順送金型編』ISBN:978-4-526-06134-9（初版 1 刷）正誤表
（本書内に誤記がありました。お詫びして訂正致します。）

頁	箇所	誤	正
P66	図 3-55 の式	p＝A/P	p＝P/A