

口絵 4 頁 下の写真

【誤】

ステンレス配管プレス式継手部に生じたすき間腐食

【正】

ステンレス配管プレス式継手部に生じたすき間腐食

〔山手利博：建築設備用ステンレス鋼配管の腐食事例と対策、材料と環境 2008 講演集、腐食防食協会、p.442 (2008)〕

口絵 7 頁 下の写真

【誤】

貯湯槽の応力腐食割れ (SCC)

【正】

貯湯槽の応力腐食割れ (SCC)

〔山手利博：建築設備用ステンレス鋼配管の腐食事例と対策、材料と環境 2008 講演集、腐食防食協会、p.443 (2008)〕〔日本金属工業㈱提供〕

p.61

【誤】

写真 3.5 ステンレス配管プレス式継手部に生じたすき間腐食

【正】

写真 3.5 ステンレス配管プレス式継手部に生じたすき間腐食

〔山手利博：建築設備用ステンレス鋼配管の腐食事例と対策、材料と環境 2008 講演集、腐食防食協会、p.442 (2008)〕

p.76

【誤】

写真 3.14 SUS304 ステンレス鋼製タンクに生じた SCC (5 年)

【正】

写真 3.14 SUS304 ステンレス鋼製タンクに生じた SCC (5 年)

〔山手利博：建築設備用ステンレス鋼配管の腐食事例と対策、材料と環境 2008 講演集、腐食防食協会、p.443 (2008)〕〔日本金属工業㈱提供〕