

『自動化設計のための治具・位置決め入門』 ISBN:978-4-526-07183-6 (初版 1 刷)

正誤表

頁	箇所	誤	正
P71	上から 2、3 行目	$S_c = 9800 \times P_c$ $= 9800 \times 0.139 \div 136$	$S_c = 980 \times P_c$ $= 980 \times 0.139 \div 136$
P71	上から 9 行目	$F_c = P_c \div L_c$	$F_c = S_c \div L_c$

(本書内に誤記がありました。お詫びして訂正致します。)