

# 工場床の悩み 解決いたします!

このような事で困っていませんか?.....

古く経年劣化  
した床

クラック・凹凸  
の激しい床

ほこり・粉塵  
対策を要する床

既存塗床材が  
ハガれた床

油・薬品で  
浸された床

このような現状床の放置は、劣化を進行させるだけではなく安全衛生面・生産効率面へも多大な影響を及ぼします。

早期に適切な対応を施すことで、工場床の寿命を延ばし、より働きやすい作業環境を作りましょう!

**ちなみに当社ではこんな事もできます!**

**(凹凸形状池の漏水改修工事)**

施工前




凹凸な形状の池

水抜き後



洗浄清掃



下地調整材塗布



FRPライニング



トップコート塗布

施工完了



TOHWA

製造/販売/施工

株式会社 東和産業

東京 〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-36-8  
TEL.03-3916-3951(代) FAX.03-3916-3736  
大阪 〒558-0022 大阪市住吉区杉本1-11-13  
TEL.06-6692-5182(代) FAX.06-6692-5291