


● 1 2 3 ページ

船の係留図において、図中の“スターンライン”と“後部スプリング・ライン”が逆になっていました。正しくは以下の通りです。



係留索

6. 船首索
5. 前方ブレスト・ライン
4. 前方スプリング・ライン
3. 後方スプリング・ライン
2. 後方ブレスト・ライン
1. 船尾索＝スターン・ライン(船尾係留索)